
CAS

47

EDTM



47 avec perforation dans la racine mésiale



L'etude du CBCT nous révèle la presence d'un ML non traité avec trajet apical commun !

ML


MV

La perméabilité a pu être obtenue grâce au travail du canal ML



À 6 MOIS

La cicatrisation est complète et le projet prothétique est en cours.



EDTM

RVG6200